

Fiche technique

LA500 - LA500 (LA500DP)

Désignation :

GANT LATEX CREPE VERT SUPPORT COTON DOS AERE

Tailles :

07 - 08 - 09 - 10

Coloris :

Vert



Descriptif :

Gant latex trempé sur support jersey, dos aéré, main et doigts adhésifs, poignet bord côte. Longueur 26 cm. Bactériostatique et fongistatique.

Matériaux :

100% latex naturel sur support coton
Poignet tricot

Points forts :

Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Forme anatomique. Main structure rugueuse

Instructions d'emploi :

Gant de protection contre les risques mécaniques prévu pour un usage général de manutention en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus et notamment contre les produits chimiques et les micro organismes. Chez certains individus, le latex naturel peut entraîner des allergies, dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin.

Instructions de stockage :

Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans son emballage d'origine.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Aucun nettoyage ni entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, et aux normes EN420:2003 (dextérité 5) et EN388:2003 (niveaux 2,1,2,1).

- **EN388:2003** Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



- 2 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
- 2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)

Fiche technique

LA500 - LA500 (LA500DP)

- **EN420:2003** Exigences Générales pour les gants de protection.